

监 理 日 记()

日期: 2017年3月27日

天气: 晴

星期: 一

气温: 40℃/22℃

工程名称: 高州梨园沟120MW光伏项目220KV线路送出工程.

监 理 工 作 情 况	G11、G12 验坑, 检查坑底地质情况浅棕黄色粘土夹石, 坑底坚硬. 检查坑深、洞底标高, 检查G15坑底部模板拆除, 立柱暂未拆除. G14模板拆除, 底部台所边有小麻点. 立柱表面光滑, 但棱角受损(3处)在施工现场补面. 基础立柱使用地膜养护, 和地脚螺栓出土包扎. 检查核对小根开. 施工技术人员开始自校, 并作详细记录.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	中州建设有限公司	G11、G12基础清空, 扎满支模. G14基础拆模养护. G15基础底部模板拆除. 工地清场, 运走工具. 220KV、35KV材料站加工钢筋.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	曾志才 王朝辉	
记录人:	曾志才	总监(总监代表): 梅波