

监 理 日 记

天气: 晴
气温: 17°C/11°C

日期: 2017 年 4 月 30 日

星期: 日

工程名称: 惠州热网120MW光伏发电项目20kV线路送电工程

监 理 工 作 情 况

巡视检查 G7 基础开挖基坑到位, 检查 G7+1
基础钢筋绑扎在施工现场旁站, 对各部位施工
时注意的几项, 必须有人旁站, 防止浮坑塌方的
现象, 设置安全防护措施, 要求施工人员和施工负责人
周边弃土清除一米以外地方。

施 工 情 况

承包单位 施工内容及进度

中州建设有限公司

G1 终端塔灌注桩基础打孔
G7 AD腿打炮开挖
G2 分支塔基础开挖
G7+1 扎筋支模

其 它 事 项

本日现场监理人员

廖志敏

记录人:

廖志敏

总监 (总监代表):