

监 理 日 记()

天气: 晴
气温: 15℃/25℃

日期: 2017 年 5 月 2 日

星期: 二

工程名称: 惠州碧桂园120KV电压等级变电站220KV线路改造工程

监 理 工 作 情 况	参加碧桂园内村委业主主持的本周二安全生产推进会议 巡视检查G7+1基础孔筋支模情况 在施工现场存在的安全问题整改 检查G2合岐塔基基础开挖地质情况, 检查G2现场安全监护 检查防护围栏 巡视检查G6大板基础底部钢筋布置 要求施工队绑扎孔规范 并四周挂线施工 焊接处位置错开。		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	中州建设有限公司	1) G6 大板基础钢筋绑扎 2) G7+1 孔筋支模 3) G2 合岐塔基基础开挖 4) G1 终端塔基基础打孔 5) G17 基础回填 6) G10 基础清坑	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		廖志利	
记录人: 廖志利		总监 (总监代表):	