

监 理 日 记()

117

日期: 2017年5月23日

星期: 二

天气: 晴

气温: 14℃/26℃

工程名称: 嘉善县2017年光伏扶贫项目220kV线路改造工程

监 理 工 作 情 况

参加县镇2017年光伏扶贫项目安全生产推进会议
巡视检查G2分线塔基基础回填, 检查
G17 G18铁塔组塔 施工人员统一服装, 安全帽, 安全带
明显标志, 上班或下班时会有活动
之样 作业地点, 施工内容, 施工进度评估等相
关良好形象。

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

中 国 电 网 公 司

G17 铁塔组塔
G18 铁塔组塔
G19 塔材运输
G5 基础回填
G2 基础回填

其 它 事 项

本日现场监理人员

潘志华

记录人: 潘志华

总监 (总监代表):