

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017 年 0 月 6 日

星期: 二

天气: 多云

气温: 16℃/26℃

工程名称: 湖州博园120MW光伏发电项目220kV线路工程

参加梨园沟120MW光伏发电项目业主例行安全生产
 推进会议, 巡视检查G21、G22接地焊接, G17、检查开挖
 深度, 检查G16基础开挖坑深度标高及地质情
 况, 浅棕黄色风化石, G20、G21、G22焊接牢固程度, 及
 登高作业人员正确佩戴安全带, 保险带穿现场检查, 风险评
 估, 安全员现场旁站到位。

承包单位

施工内容及进度

 中
州
建
设
有
限
公
司

G16基础开挖
 G21、G22接地焊接
 G20、G21、G22焊接牢固
 G17、G18、G19接地开挖
 G16基础清坑

现场监理人员

李光计

总监 (总监代表):

人: 李光计

江苏省建设厅监制