

日期: 2012年6月10日

星期: 六

工程名称: 惠州碧园沟120MW光伏发电项目220kV线路送出工程

天气: 多云
气温: 19°C/32°C

监理工作情况

巡视检查G17接地检查焊接. 检查旁站
G18接地焊接. 检查及焊接工艺. 焊接台
并刷防腐. 检查G19. 暂未开挖. 检查G20
焊接工艺. 巡视材料站到货 G2. G5
到材料站。

施工情况

承包单位

中建建设有限公司

施工内容及进度

G18 接地焊接.
G20 接地焊接.
立塔施工队暂停施工

其它事项

第4批塔材到货2基, G2. G5.
四川施工队(基础) 4人撤走

本日现场监理人员

廖志计

记录人: 廖志计

总监 (总监代表):