

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017年 6月 12日

星期: 一

天气: 多云

气温: 19℃/30℃

工程名称: 泰州软件园120MW光伏发电项目220KV线路迁改工程

监 理 工 作 情 况

巡视检查G23拆模养护, 拆模表面光滑, C型台所有麻面露筋的现象, 施工现场进行修补, 检查G19接地开挖深度符合要求。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中州建设有限公司

G19[#]接地开挖
G23 拆模养护
铁塘组立施工队暂停施工

其 它 事 项

本日现场监理人员

廖志华

总监 (总监代表):

记录人: 廖志华