

监 理 日 记()

日期: 2017年 6 月 16 日

天气: 多云
气温: 21°C/34°C

工程名称: 湖州梅湾120MW光伏发电项目220kV线路送出工程

监 理 工 作 情 况

巡视零端 G1 终端塔、G2 分歧塔组立。
现场安全监护监督, 施工现场两名安全员
有明显标志, 佩戴红袖套, 检查 G2 分歧塔脚
钉腿的装置, 横担配置, 地脚螺栓垫片牢固
等情况, 检查 G1 钢杆塔 32 地脚在横担方向
安装内外横担的配置, 爬梯安装方向小步侧。

施工内容及进度

承包单位

中州建设有限公司

- 1> G1 钢杆塔组立
- 2> G2 分歧塔组立
- 3> G4 绑筋支模

施 工 情 况

其 它 事 项

本日现场监理人员

李忠计, 芮金连, 王朝煌, 庄玉奎

总监 (总监代表):

记录人: 李忠计