

监 理 日 记()

日期: 2017 年 7 月 1 日

星期: _____

天气: 多云
气温: 23.9/14.9

工程名称: 高州县团河120MW光伏项目220KV线路改造工程

监
理
工
作
情
况

检查 G17~G18 跨越电力线路 10KV 架子搭设, 和业施工人员正确佩戴安全帽, 登高 1.5 米系安全带, 施工现场咨询培训。G16 基础浇筑完成, 站, 振捣人员振捣密实。检查大小根开, 钢筋数量, 地脚螺栓规格型号, 出土, 预埋值符合要求。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中州建设有限公司

- 1) G16 基础浇筑
- 2) G17~G18 跨越架搭设
- 3) G24(重) 基础分坑与开挖
- 4) G4+1. G5 接地重焊皮面
- 5) G18. G20. G21. G17 螺栓紧固

其
它
事
项

本日现场监理人员

雷志远, 王利强, 庄玉强

记录人: 雷志远

总监 (总监代表): 高金中