

监 理 日 记()

日期: 2012 年 7 月 12 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 25℃/15℃

工程名称: 湖州德清120MW光伏发电项目220kV线路送出工程

监
理
工
作
情
况

参加湖州德清120MW光伏发电项目工程
监理例会, 巡视旁站 G17-G18跨
永盛高速公路钢管跨桥架拆除。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中
建
建
设
有
限
公
司

- 1) G17-G18高速公路跨桥架拆除。
- 2) G7, G8, G7+1 塔柱塔身拆除及塔身拆除。
- 3) G10, G11, G12, 塔柱塔身, 塔身拆除及塔身拆除。
- 4) G20, G21, G22, G23 塔柱塔身拆除及塔身拆除。

其
它
事
项

目前严重阻工, 致施工进度缓慢。

本日现场监理人员

邵志远, 王朝煌, 庄玉奎

记录人: 邵志远

总监 (总监代表): 苗金博