

监 理 日 记()

天气: 多云
气温: 24℃/30℃

日期: 2017 年 7 月 15 日

星期: 六

工程名称: 扬州某项目 120MW 光伏发电项目 220KV 线路送出工程

监
理
工
作
情
况

巡视检查 G10 接地焊接. 旁站 G9. G11 接地开挖. 检查接地深度长度, 接地走向
检查 G7. G7+1. G8. G9. G11 地脚螺栓帽佩戴双帽情况. 检查 G7+1 佩戴的双帽 (15%) 与原地脚螺栓加工的螺帽不符. 重量. 体积缩小. 丝口相符. 以小待大. 向项目监理部反应现场施工情况. 并下发监理工作通知单.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中
州
建
设
有
限
公
司

- 1> G9. G10 接地开挖
- 2> G9. G10 接地焊接.
- 3> G11. 接地开挖
- 4> G23. G2. G17 消缺, 戴防盜帽. 防松罩

其
它
事
项

本日现场监理人员

邵志冲. 王朝煌. 庄玉玺

记录人: 邵志冲

总监 (总监代表): 芮金匡