

# 监 理 日 记( )

日期: 2012年 2月 25日

星期: 二

天气: 多云

气温: 26℃/15℃

工程名称: 惠州博罗120MW光伏光电项目220kV线路改造工程

监  
理  
工  
作  
情  
况

巡视检查 G3 保护帽浇筑 外形美观 检查  
G4 保护帽浇筑 外形美观 检查 G7+1  
至 G8 光缆展放 导线展放 导线施工 检查  
G8 地脚螺栓拉出 螺母对帽未紧固到位 现场  
施工负责人安排施工人员进行紧固。

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

中  
河  
建  
设  
有  
限  
公  
司

- 1) G7+1-G8 放紧线施工, 光缆展放
- 2) G4 保护帽浇筑
- 3) G2-G3 跨越架拆除
- 4) G4-G4+1 跨越架拆除
- 5) G4+1 保护帽浇筑

其  
它  
事  
项

另一班放紧线施工及导线展放

本日现场监理人员

李志明

记录人: 李志明

总监 (总监代表):