

监 理 日 记()

日期: 2017 年 7 月 29 日

星期: 六

工程名称: 惠州碧园沟120MW光伏发电项目220KV线路改造工程

天气: 阴

气温: 24℃/25℃

监
理
工
作
情
况

巡视检查 G17. G18. G20. G22 保护帽浇筑, 检查角基地脚螺栓佩戴双帽和垫片规格型号, 及牢固程度, 保护帽外观规格, 检查砼配料使用 PC32.5 山沙和少量的碎石进行配料, 踏除基面泥土, 检查 G14 塔座配置双帽和垫片及塔上头部结构的密封质量。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中
州
建
设
有
限
公
司

- 1) G17. G18 保护帽浇筑
- 2) G20. G22 保护帽浇筑
- 3) G8 接地开挖、电缆埋设

其
它
事
项

放线施工队(原铁塔组立队)已撤离

本日现场监理人员

李志华

记录人: 李志华

总监(总监代表):