

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017 年 8 月 02 日

星期: 四

工程名称: 南兴县国沟 120MW 光伏发电项目 220KV 线路送电工程

天气: 晴
气温: 26°C/35°C

监 理 工 作 情 况

参加南兴县国沟 120MW 光伏发电项目监理部工地监
理例会, 巡视旁站 G9-G10 跨越架搭设
施工, 由施工单位和许昌局专职安全员现场旁站, 检查
G10 保护帽无光堵, 检查 G8 接地焊接双面焊
搭接长度 100mm, 饱满, 加路施工人员进行焊接技术。
上午检查 G3 接地暂未开挖, 下午调挖机 80 型的挖
开挖。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中州建设有限公司

- 1). G3 接地开挖.
- 2). G8 接地焊接
- 3). G9-G10 跨越架施工

其 它 事 项

本日现场监理人员

李光才

总监 (总监代表):

记录人: 李光才