

监 理 日 记()

日期: 2017 年 8 月 04 日

天气: 晴转阵雨

星期: 五

气温: 25℃/16℃

工程名称: 泰州港内120kV变电站项目220kV线路改造工程

监
理
工
作
情
况

巡视检查 G3 接地焊接双面焊 检查措施
长度 100mm 检查开挖深度及接地走向
两根长度 向西开挖较广, 焊接完毕后(普通
圆钢 12), 使用 30 型铲车回填。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中
州
建
设
有
限
公
司

- 1> G9-G10 跨越架搭设施工
- 2> G3 接地焊接, 回填

其
它
事
项

本日现场监理人员

廖志平

记录人: 廖志平

总监 (总监代表):