

监 理 日 记()

日期: 2017 年 8 月 10 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 23℃/36℃

工程名称: 高州碧桂园120MW光伏发电项目220KV线路送出工程

监
理
工
作
情
况

参加碧桂园120MW光伏发电项目工地监理例会。
检查 G1 接地深度不够, 检查 G1、G2 接地
焊接工艺不美观 (假焊), 单面焊接, 会议提出
质量问题并下发整改通知书, 对 G1、G2 重焊接
一片, 检查 G1 接地降阻模块的安装。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中州建设有限公司

- 1) G9-G10 跨越架搭设
- 2) G1 接地桩机和人焊接模块
- 3) G2 接地焊接

其
它
事
项

本日现场监理人员

廖光平

记录人:

廖光平

总监 (总监代表):