

# 监 理 日 志

工程名称: 惠州博罗100MW光伏农电项目10kV线路改造工程

日期	2017年9月17日 星期三	气候	多云	气温	21°/31°
监理单位动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况: 导线光缆进场		
施工方人员动态: 17人					
施工机械动态: 车辆、自卸车					
施工进度情况	<p>1) G17-G18高速公路围蔽警示信号灯封网。 2) G19站外场施工挂表。 3) G17挂绝缘子放线滑车。 4) G16牵引场挂表施工。</p>				
检查发现的问题	<p>施工现场发现G17挂放线滑车单串单挂, 跨越G17-G18高速公路应双串双挂。现场指出整改意见, 放线完毕后附件安装时更换整改。</p>				
处理措施、意见、结果	<p>现场放线完毕后更换绝缘子双串双挂。本耐张段长度为: 1572米</p>				
协调内容或其他	<p>G17-G18跨越永登高速公路, 道路上空封网各参战单位: 交通警察、公路管理、业主、总包、监理、施工单位管理现场协调。</p>				
记录人	刘志华		总监签阅		