

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年11月15日 星期三	气候	晴	气温	4℃-15℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管带人5人、施工人2人、1人				
施工机械动态:	搅拌机1台				
施工进度情况	G21-G22拉牵引绳。 G19挖地沟坑				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	王	总监签阅			