

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年11月16日 星期四	气候	多云	气温	3℃-14℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员12人, 作业人员25人					
施工机械动态: 吊车-1台					
施工进度情况	1. G8挖地槽坑. 2. G9-G10放牵引绳. 3. G23-G24导线展放. 4. G22挖地槽坑. 5. 耐张杆. 牵引机就位 6. 导线正线牵引				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	王立		总监签阅		