

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年11月29日 星期 五	气候	阴	气温	5-11℃
监理单位动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员-2人					
施工机械动态:					
施工进度情况	G21 保护帽浇筑 标志牌设置 九针焊条焊接验收				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	线路检查接地、回填情况				
记录人	王朝辉		总监签阅		