

监 理 日 志

工程名称: 威海市14#工地35KV线路送变电工程

日期	17年12月8日 星期五	气候	晴	气温	-1-9℃
监理人员动态: 1	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 站22220, 管班52					
施工机械动态: 货车1台, 三轮1台					
施工进度情况	2#基础组塔完毕.				
检查发现的问题	1. 2#货车运送塔材卸货时, 有来自卸塔材随车抛洒物, 有损坏塔材的隐患发生, 责令整改. 2. 1#基础地脚螺栓未紧固到位, 有安全隐患, 下发整改通知单, 限期整改.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	大山志	总监签阅			