

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 26 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 16℃-3

工程名称:

监
理
工
作
情
况

1. 今早现场发现逆变器, 汇流箱支架焊接部分
焊渣未清理, 要求现场立即整改。

2. 今日逆变器到货 113 台, 现场供货 3 井房。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

五 欣
洋 和
电 电
力 力

施工人数: 8 人

内容:

1. A.C. 井房屋面施工垃圾清理。
2. 逆变器, 汇流箱制作焊接。

施工人数 (7 人)

内容: 开关站基础砌筑。

其
它
事
项

今日逆变器到货 113 台, 部件 17 箱。

本日现场监理人员

唐为政, 周晓斐

记录人:

周晓斐

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

杨远林