

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 4 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 17℃-27℃

工程名称:

监
理
工
作
情
况

1. 今日. 逆变器. 汇流箱. 支架. 吊装. 进行. 验收. 现场. 吊装. 对. 屋面. 彩钢. 瓦. 有. 刮. 伤. 以. 责令. 现场. 整改.
2. 现场. 厂房. 屋顶. 组件. 吊装. 存在. 安全. 隐患. 以. 责令. 现场. 整改.
3. 逆变器. 汇流箱. 支架. 焊接. 不符合. 要求. 以. 责令. 整改.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

五
洋
电
力.

施工人数: 30人.

内容: 1. 逆变器. 汇流箱. 支架. 吊装.

2. 厂房. 屋顶. 彩钢. 瓦. 刮. 伤.

3. 厂房. 屋顶. 彩钢. 瓦. 刮. 伤.

4. 厂房. 屋顶. 彩钢. 瓦. 刮. 伤.

5. 45.63 彩钢. 瓦. 刮. 伤. 以. 责令. 整改.

其
它
事
项

今日. 组件. 到货. 一辆. 884 吨. 卸. 货. 至. 下. 房.

本日现场监理人员

唐. 书. 飞. 周. 屹. 望.

记录人: 唐. 书. 飞.

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡. 俊. 林.