

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 7 月 3 日

星期: 一

天气: 晴

气温: 25℃ - 37℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	今日接地扁铁剥漆不符合规范要求立即整改。	
施 工 情 况	施工单位 五洋电力	施工内容及进度 C#7旁引伸跨接黄绿线完60% 电镀锌扁钢敷设 防雷接地扁铁剥黄绿漆。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		廖金成 廖金成
记录人: 廖金成		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 廖金成