

监 理 日 志 (

气温：

星期：日

工程名称:

监
理
工
作
情
况

35kV GDS 预制成、接电变预制成, SVG 预制成, 二次预制成状态完成, 今由 35kV 预制成层经防护控制电缆, 全部配板和各段连接, SVG 预制成全部配板和底座连接。

施工内容及进度

施
工
情
况

西北咨询	1. 大建工标箱. 逆变器柜主板故障 2个, 箱内透孔 1个, 10C
	2. 大建工标箱. 逆变器柜主板故障 1个, 透孔 4个, 10C
山东同发	3. 大建IV标箱. 逆变器柜主板故障, 透孔 1个, 10C

其它事项

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):