

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017年6月9日

星期: 五

天气: 晴

气温: 36

工程名称: 海盐县石塘湾镇有限公司50兆瓦光伏电站

现场监督土建工程安装支架, 要求按图施工, 组织安装, 注意  
 二、安装, 防止出现安全隐患, 支架模板  
 工作应与设计配合, 要求施工单位增加支架安装, 防止  
 保证现场操作与规范, 同时, 支架大量制作, 必须保证  
 2. 要求施工单位做好电缆沟及箱变间隔的施工  
 3. 要求施工单位做好设备进场, 现场并保证无安全隐患  
 督促施工单位做好电缆沟及箱变间隔的施工, 督促完成电缆敷设  
 为综合自动化系统创造条件, 10. 在箱变间隔内做好接地。

施工单位	施工内容及进度
石塘湾镇 山亭镇	1. 土建的电缆沟及箱变间隔, 支架安装, 100。 2. 土建的防止出现安全隐患, 支架模板, 70。 3. 送电线路工程, 支架安装, 100。 4. 土建的电缆沟及箱变间隔, 防止出现安全隐患, 督促完成电缆敷设, 150。 GIS柜二次电缆敷设, 150。

其它事项  
 合计安装支架前主杆215根, 后主杆500根, 后斜杆280根, 布  
 线管12844, 槽钢50根, 槽钢(7.0m) 180根, 槽钢(4.0m)  
 槽钢(3.0m) 1230, 配件27600, 电缆11.889km。

本日现场监理人员: 褚永平, 孙海, 田喜辉  
 记录人: 孙海  
 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):