

监 理 日 志

工程名称: 江苏省海宁市海宁市50#楼施工

日期	2022年2月20日 星期六		气候	30	气温	30/23℃
监理人员动态: 3人在现场			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 建工场8人, 土建工场5人, 电工场5人。						
施工机械动态: 电焊机未动。						
施工进度部位	1. 土建工场完成地梁, 施工至8层。 2. 土建工场电梯井壁安装完成, 组合梁32根, 施工650L。 3. 电井墙未动。					
检查发现的问题	1. 电气工场35KV电缆桥架及电线槽安装完成, 电缆沟内桥架安装, 送风回风二次风管完成, 施工人员进行通风调节风量及通风风速检测, 施工至5层。 2. 电气工场将电缆桥架进行封堵。					
处理措施、意见、结果						
协调或 其他内容						
记录人	王伟		总监签阅			