

监 理 日 志

工程名称: 海盐县维新镇污水处理厂 500kV 变电站

日期	2017 年 8 月 2 日 星期三	气候	雷阵雨	气温	31/25℃
监理人员动态: 3 人现场.			材料进场、取样见证、合格情况: 电气柜 20 个, 电气柜 25 个.		
施工方人员动态: 土建 2 人, 电气 2 人, 电气柜 20 个, 电气柜 25 个.					
施工机械动态: 已准备好.					
施工进度情况	1. 土建 2 号主变基础, 施工完成. 2. 土建 2 号主变基础. 组件安装完成. 施工完成. 3. 电气 2 号电缆头连接, 接地连接, 施工完成.				
检查发现的问题	4. 电气 2 号主变间隔二次调试, 左右操作, 间隔检查, 施工完成. 下午下雨, 无法施工. 施工完成, 将施工完成. 要求总包尽快完成施工.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王 飞		总监签阅		