

# 监 理 日 志

工程名称: 海盐县新能源有限公司 100MW 光伏电站

|            |                                                                                    |    |                 |    |        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----|--------|
| 日期         | 2022 年 5 月 11 日 星期四                                                                | 气候 | 晴               | 气温 | 30/23℃ |
| 监理单位动态:    | 21 余旭阳                                                                             |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |        |
| 施工方人员动态:   | 林建标 5L, 电气班 3L.                                                                    |    |                 |    |        |
| 施工机械动态:    | 无                                                                                  |    |                 |    |        |
| 施工进度情况     | 1. 土建班组完成梁板浇筑, 验收合格。<br>2. 土建班组完成梁板浇筑, 验收合格。<br>3. 电气班组完成桥架安装, 验收合格。<br>今日完成工程量如下: |    |                 |    |        |
| 检查发现的问题    | 1) 桥架内积水较多, 已通知班组清理, 请班组尽快处理。<br>2) 桥架安装, 将桥架内积水清理干净, 综合桥架安装, 组件安装等。               |    |                 |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | 3) 现场组件支架、电缆等材料到货                                                                  |    |                 |    |        |
| 协调内容或其他    |                                                                                    |    |                 |    |        |
| 记录人        | 余旭阳                                                                                |    | 总监签阅            |    |        |