

监 理 日 志

工程名称: 海盐县污水处理厂二期2250吨/日污水处理站

日期	2017年5月4日 星期二	气候	多云有雨	气温	21/23℃
监理人员动态:	巡视现场		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	土建班组、水电班组				
施工机械动态:	正常良好				
施工进度情况	1. 土建支架架体同, 施工完成。 2. 土建支架架体同, 施工完成。 3. 电气桥架组件接头连接, 施工完成。				
检查发现的问题	今日未完成的工程: 1) 管道内积水较多, 电气设备受潮, 造成短路, 造成设备损坏。 2) 作业人员施工, 将桥架上的线缆, 绑扎固定, 防止晃动。				
处理措施、意见、结果	组织各方会商。 3) 现场组织, 电缆桥架, 要求施工单位及监理单位加强沟通, 及时处理, 确保安全。				
协调内容或其他					
记录人	李海		总监签阅		