

监 理 日 志

工程名称: 海盐县南桥村110kV变电站迁址工程

日期: 2017年8月23日 星期三 气候: 阵雨 气温: 30/24℃

监理人员动态: 2人现场

材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态: 土建班组长、电工班组长

施工机械动态: 吊车

施工进度
部位

1. 土建工程完工施工。
2. 土建工程支架基础、施工完成。
3. 电气工程组对铁芯并排连接 施工完成。

检查发现的
问题

1. 省、市电网公司验收单位对铁芯并排设备进行验收。
今后要求自行:
1) 因下雨造成积水较多, 应设置排水沟, 引入变电站内, 清除积水避免受潮。
2) 作业区围挡, 将对铁芯并排连接、综合铁芯支架、组对铁芯施工。

处理措施、
意见、结果

- 3) 现场组对、电缆与铁芯连接。

协调内容
或其他

记录人

郭海

总监签阅