

监 理 日 志

工程名称:

海盐县海盐镇海盐村500kV变电站

日期

2017年8月30日 星期三

气候

晴

气温

24/16℃

监理人员动态:

3人到场

施工方人员动态:

电气班2人 电缆班2人

施工机械动态:

正常良好

材料进场、取样见证、合格情况:

施工进度情况

1. 土建班完成施工。
2. 土建班完成施工。
3. 电气班对1#、2#机电线路箱变进行检查，共2人。

检查发现的问题

4. 高压柜内各分断系统调试成品，共3人。
 5. 现场箱变内各分断系统调试成品，共2人。
- 今日未完成任务:
- 1) 场地内积水较多，已通知各班组派人清理，尽快完成整改。

处理措施、意见、结果

- 2) 待施工班组，将对现场进行封锁，综合材料进场，组件无法施工。
- 3) 现场组中，电缆到货。

协调内容或其他

记录人

王海波

总监签阅