

监 理 日 志

工程名称: 海丰县新丰镇有限公司500kV变电站

日期	2017年9月14日 星期一	气候	晴	气温	31/19℃
监理人员动态:	3人现场		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	塔吊13C, 电缆1C				
施工机械动态:	正常良好				
施工进度情况	<p>1. 土建工程完成施工。</p> <p>2. 土建工程材料检查, 支架组装, 组件安装完成5组, 施工13C。</p>				
检查发现的问题	<p>3. 电缆桥架对地距离检查合格, 1C。</p> <p>4. 8号塔架由AGC动态调试, 1C完成2C。</p> <p>5. 针对市网电网公司要求保护整定通讯等无功功率控制及联系厂家进场清缺, 1C2C。</p> <p>今日未发现问题:</p>				
处理措施、意见、结果	<p>1) 塔架物料较多, 人员设备难以进入, 需调整施工进度。</p> <p>2) 存在安全隐患, 综合整改后施工。</p> <p>3) 电缆组件、电缆敷设。</p>				
协调内容或其他					
	签字	总监签阅			