

监 理 日 志

工程名称: 海安新城安置房工程

日期	2017 年 10 月 7 日 星期六	气候	小雨	气温	22/10℃
监理单位动态:	3<入场.	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	工人施工.				
施工机械动态:	正常良好.				
施工进度情况	1. 土建工程已施工。 2. 水电工程已施工。 3. 电气工程已施工。				
检查发现的问题	今晨完成工程。 1) 下雨。2号, 设备无法进入施工现场。 2) 现场组织, 电路检修。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王明	总监签阅			