

监 理 日 志

工程名称: 海盐县大徐村光伏发电有限公司500kW光伏电站

日期: 2017 年 10 月 8 日 星期 六 气候: 小到中雨 气温: 16/14℃

监理人员动态: 3人赴现场

材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态: 无人施工

施工机械动态: 正常良好

施工进度
部位

1. 土建工程无人施工。
2. 土建工程无人施工。
3. 电气工程无人施工。

检查发现的
问题

- 合时未完成任务。
- 1) 下雨, 人员、设备无法施工。
 - 2) 现场组件, 电缆缺货。

处理措施、
意见、结果

协调内容
或其他

总监签阅