

监 理 日 志

工程名称: 宁波市海曙区50kV变电站工程

日期	2022年10月9日 星期一	气候	小到中雨	气温	16/10℃
监理人员动态: 3人到场 施工方人员动态: 6人施工 施工机械动态: 正常良好			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 土建工程完成。 2. 土建工程完成。 3. 电气工程完成。				
检查发现的问题	1) 下雨, 人员及设备需做好防水措施。 2) 电缆组件、电缆敷设。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	[Signature]		总监签阅		