

监 理 日 志

工程名称: 海盐县生活垃圾焚烧发电厂

日期: 2017年10月10日 星期二 气候: 小雨 气温: 17℃

监理人员动态: 3人现场

施工方人员动态: 2人施工

施工机械动态: 正常良好

材料进场、取样见证、合格情况:

施工进度情况
施工部位
1. 土建工程完成。
2. 土建工程完成。
3. 电气工程完成。

检查发现的问题
今日未发现问题:
1) 下雨, 人员、设备在雨中施工。
2) 现场组件、电缆缺货。

处理措施、意见、结果

协调内容
或其他

记录人

王海波

总监签阅