监 理 日 志

工程名称:海兴县雄晖能源有限公司50兆瓦光伏发电项目

日期	2018	年 <u>3</u> 月 <u>27</u> 日 星期 <u>二</u>	气候	晴		气温	8℃/26℃	
监理人员动态: 现场监理人员 1 人					材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 作业人员 22 人								
施工机械动态:农业装载机1台、植树转孔机一台、挖								
掘机一台								
拉 :#	1、一标 21#子方阵组件安装 3 组;				产坯力	원 水/ 단미		
施进工度	工度 3、场内道路平整;							
部情								
位况								
此	1、21#子阵支架安装正常施工中,但施工人员太少; 监 2、综合楼散水坡浦砖坡度符合设计要; 理 3、场内植树为小型灌木,不会影响组件阳光; 情 4、安全生产正常。							
情								
况								
及								
问题								
处	1、无。							
理#								
措施								
`								
意								
见								
结								
果								
	1、无。							
协或								
调其 内他								
容								
记录人		胡学东				<u> </u>	三 洪彦	
VU2/C/C		7,1 1 71	,0,1	777 h Al		,	·/ ·/~	