

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2018 年 04 月 29 日 星期 日		气候	晴	气温	18℃～29℃
监理单位动态：现场监理人员 1 人			材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：作业人员共 7 人						
施工机械动态：						
施工进度部位情况	1、一标光伏区消缺今天开始 3 人； 2、三标光伏区现场消缺 2 人； 3、光伏支架接地焊接 2 人；					
监理情况 及 问题	1、光伏区五天前下雨大风吹移位组件修复消缺中，要求施工人员要认真仔细地修复，管理人员把关。 2、一、三光伏区消缺施工正常； 3、接地压力焊接施工药剂到位，焊接牢固。 4、安全生产正常。					
处理措施、意见、结果						
协调其内容						
记录人	胡学东		总监签阅	卢洪彦		

