

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 28 日

星期: 五

工程名称: 海盐县南关镇污水处理厂50兆瓦光伏项目

天气: 晴
气温: 29/15℃

监 理 工 作 情 况

1. 今日进行现场巡查, 发现部分光伏板安装不规范, 存在安全隐患, 立即要求施工单位整改。
2. 检查施工单位提交的施工方案, 发现部分方案内容不全, 要求补充完善。
3. 检查施工单位提交的施工记录, 发现部分记录内容不实, 要求整改。
4. 检查施工单位提交的施工材料, 发现部分材料质量不合格, 要求更换。
5. 检查施工单位提交的施工进度, 发现部分施工进度滞后, 要求加快施工进度。

施 工 情 况

施工单位	施工内容及进度
浙江光伏	1. 完成6#光伏板安装120个, 进度完成684个。80℃, 20#光伏板安装, 7#光伏板安装完成。
山东同信	2. 完成14#光伏板安装, 11#光伏板安装450个, 进度完成220个。30℃。 3. 完成10#光伏板安装400个, 进度完成1056个。94℃。 4. 完成1#光伏板SVG设备调试, 进度完成5人。

其 它 事 项

1. 检查施工单位提交的施工方案, 发现部分方案内容不全, 要求补充完善。
2. 检查施工单位提交的施工记录, 发现部分记录内容不实, 要求整改。
3. 检查施工单位提交的施工材料, 发现部分材料质量不合格, 要求更换。
4. 检查施工单位提交的施工进度, 发现部分施工进度滞后, 要求加快施工进度。

本日现场监理人员

张磊 李海

记录人:

李海

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):