

监 理 日 志 ()

日期: 2017年11月29日

天气: 晴

星期: 五

气温: 32/18℃

工程名称: 海之蓝国际酒店有限公司50兆瓦光伏电站

监 理 工 作 情 况

1. 今日下午在施工现场进行开挖, 用砂砾石进行回填, 设计标高-1.8m. 现场由西北咨询, 山东同信, 设计院三方共同验收, 将验收记录及照片留存. 设计及相关单位进行签字, 已签字设计给予确认.

2. 上午由西北咨询, 山东同信及时做好地质检查记录, 以便相关设计单位签字确认. 并上报对光伏基础设计的各方意见于设计院审核, 把控施工质量.

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	西北咨询	1. 一队6#光伏阵列700个, 光伏板阵列760个, 80L 光伏阵列平, 2L. 2. 一队13#光伏阵列各线, 11#光伏阵列370个, 光伏板阵列33个, 30L. 3. 一队14#光伏阵列1200个, 光伏板阵列700个, 83L. 4. 一队15#光伏阵列开挖, 光伏板阵列, 9L.

其 它 事 项

对光伏施工质量进行专项检查, 对施工质量进行全面跟踪, 加强技术指导.

本日现场监理人员: 张永年 李海

记录人: 李海

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):