

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2018 年 05 月 9 日 星期 三		气候	晴	气温	17℃～28℃
监理人员动态：现场监理人员 1 人			材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：作业人员共 3 人						
施工机械动态：						
施工进度 部位 情况	一、光伏区内支架消缺整改。 二、综合楼外墙防水涂料施工。					
监 理 情 况 及 问 题	巡视场内消缺整改情况： 一、光伏区内消缺人员施工正常。 二、综合楼防水涂料施工情况良好。 三、安全生产情况正常。					
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果						
协或 调其 内他 容						
记录人	胡学东		总监签阅	卢洪彦		