

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2018 年 05 月 10 日 星期 四	气候	晴	气温	17℃～28℃
监理单位动态：现场监理单位 1 人			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：作业人员共 3 人					
施工机械动态：					
施工进度 部位 情况	一、光伏区内场内道路铺设。 二、综合楼外墙防水涂料施工。				
监 理 情 况 及 问 题	巡视场内消缺整改及施工情况： 一、光伏区内消缺人员未施工。 二、综合楼防水涂料施工情况良好。 三、场内道路铺设符合要求。 四、安全生产情况正常。				
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果					
协或 调其 内他 容					
记录人	胡学东		总监签阅	卢洪彦	