

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2018 年 05 月 12 日 星期 六		气候	晴	气温	18℃～30℃
监理人员动态：现场监理人员 2 人			材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：作业人员共 7 人						
施工机械动态：						
施工进度 部位 情况	一、光伏区内场内道路沙砾石运入。 二、三标场内支架消缺 5 人。 三、接地沟开挖 2 人。					
监 理 情 况 及 问 题	巡视场内消缺整改及施工情况： 要求施工单位管理人员实时跟踪，确保消缺一次通过。 一、光伏区内消缺人员施工加紧进行中。 二、接地沟开挖符合要求。 三、安全生产情况正常。					
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果						
协或 调其 内他 容						
记录人	胡学东		总监签阅	卢洪彦		

