

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2018 年 05 月 20 日 星期 日		气候	小雨转阴	气温	15℃～25℃
监理单位动态：现场监理人员 2 人			材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：作业人员 15 人						
施工机械动态：挖掘机两台施工中						
施工进度 部位 情况	1、场内道路沙砾石平整。 2、综合楼屋面保护层浇筑共 9 人。 3、接地药剂焊焊接施工 4 人。 4、接地沟开挖 1 人					
监理 情况 及 问题	巡视场内消缺整改及施工情况： 1、场内道路平整，有管理人员现场指挥。 2、综合楼层面浇筑符合设计要求，并做分割处理。 3、接地药剂焊分两组施工，焊接符合要求。 4、安全生产正常					
处理 措施 、 意见 、 结果						
协或 调其 内他 容						
记录人	胡学东		总监签阅	卢洪彦		

