

# 监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

|                                                |                                                                                       |  |                 |   |     |         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|---|-----|---------|
| 日期                                             | 2018 年 05 月 28 日 星期 一                                                                 |  | 气候              | 晴 | 气温  | 18℃～30℃ |
| 监理单位动态：现场监理人员 2 人                              |                                                                                       |  | 材料进场、取样见证、合格情况： |   |     |         |
| 施工方人员动态：作业人员 2 人                               |                                                                                       |  |                 |   |     |         |
| 施工机械动态：                                        |                                                                                       |  |                 |   |     |         |
| 施工进度<br>部位<br>情况                               | 1. 接地警示标识油漆刷涂。                                                                        |  |                 |   |     |         |
| 监<br>理<br>情<br>况<br>及<br>问<br>题                | 巡视场内消缺整改及施工情况：<br>1、因分包单位无人员施工，消缺停顿。<br>2、接地刷涂警示色施工正常。<br>3、汇流箱及箱变检测复查中。<br>4、安全生产正常。 |  |                 |   |     |         |
| 处<br>理<br>措<br>施<br>、<br>意<br>见<br>、<br>结<br>果 |                                                                                       |  |                 |   |     |         |
| 协或<br>调其<br>内他<br>容                            |                                                                                       |  |                 |   |     |         |
| 记录人                                            | 胡学东                                                                                   |  | 总监签阅            |   | 卢洪彦 |         |

