

# 监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

|  |  |      |                 |    |         |
|--|--|------|-----------------|----|---------|
| 日期   | 2018 年 06 月 04 日 星期 一  | 气候   | 晴               | 气温 | 22℃~35℃ |
| 监理人员动态：现场监理人员 1 人                              |  |      | 材料进场、取样见证、合格情况： |    |         |
| 施工方人员动态：作业人员 5 人                               |  |      |                 |    |         |
| 施工机械动态：挖掘机一台                                   |  |      |                 |    |         |
| 施工进度<br>部位情<br>况                               | 1. 挖掘机一台光伏区外围整理。<br>2. 综合楼前场地道路收缩缝切割。  |      |                 |    |         |
| 监<br>理<br>情<br>况<br>及<br>问<br>题                | 巡视场内消缺整改及施工情况：<br>1、因分包单位无人员施工，消缺停顿。。<br>2、综合楼场地道路收缩缝切割<br>3、综合楼门窗清理。<br>4、安全生产正常。 |      |                 |    |         |
| 处<br>理<br>措<br>施<br>、<br>意<br>见<br>、<br>结<br>果 |  |      |                 |    |         |
| 协<br>或<br>调<br>其<br>内<br>他<br>容                |  |      |                 |    |         |
| 记录人  | 胡学东  | 总监签阅 | 卢洪彦             |    |         |