

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2018 年 06 月 08 日 星期 五		气候	晴	气温	20℃～33℃
监理人员动态：现场监理人员 1 人				材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：作业人员 11 人						
施工机械动态：挖掘机两台路面施工						
施工进度 部位 情况	1. 场内支架部分除锈消缺。 2. 光伏区道路施工，挖掘机两台。					
监 理 情 况 及 问 题	巡视场内消缺整改及施工情况： 1、因部分支架磨损，对磨损部位进行除锈上漆处理。 2、挖掘机场内道路施工作业良好。 3、安全生产正常。					
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果						
协或 调其 内他 容						
记录人	胡学东		总监签阅		卢洪彦	