

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 29 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 19

工程名称: 牙轮山风电新能源和民善厚场20MW渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视: 5#方阵至变电站桥架安装施工. 5#方阵至变电站高压电缆放线. 3#方阵消缺 3#.4#.5#方阵箱变检测	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	大元	现场施工人员50人 机械: 挖机-辆, 拖拉机-辆, 打桩机-辆
其 它 事 项	现场放高压电缆巡视发现有外皮破损现象, 经建设单位确定外加绝缘皮保护可以进行施工.	
本日现场监理人员		赵文梁 孔今才 李足贤
记录人: 李足贤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 赵文梁