

# 监 理 日 志

工程名称: 4月美原渔场20MW渔光一体光伏发电项目

|               |                           |    |                 |     |         |
|---------------|---------------------------|----|-----------------|-----|---------|
| 日期            | 2018年6月6日 星期三             | 气候 | 晴               | 气温  | 30℃/20℃ |
| 监理单位动态: 1名    |                           |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |         |
| 施工方人员动态: 8人   |                           |    |                 |     |         |
| 施工机械动态: 挖机-东源 |                           |    |                 |     |         |
| 施工进度情况        | 7#塘排污水回填<br>11#、2#方塘清淤施工。 |    |                 |     |         |
| 检查发现的问题       |                           |    |                 |     |         |
| 处理措施、意见、结果    |                           |    |                 |     |         |
| 协调内容或其他       | 签发监理联系单26关于预验收事宜          |    |                 |     |         |
| 记录人           | 李巨忠                       |    | 总监签阅            | 李巨忠 |         |

